



# Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

## Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Adress			
Trumslagaren 8	Värtavägen 4, 115 24 Stockholm			
Byggnadsnamn	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH	Antal LOK
Flerfamiljshus	1		19	
Byggnadsägare	Adress		Postnr	Ort
Brf Trumslagaren 8	Värtavägen 4		115 24	Stockholm
OVK-ansvarig	Telefonnr	E-post		
Tomas Uhlander	0760071322	thomas@theothergroup.se		

Referensnr: OVK-2023-10-23

A

Plats för stämpel

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

## Allmänt omdöme/Kommentarer

## Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorikategori	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
1	2	2023-10-23	Godkänd	2029-10-23	Bostäder	Allmän Information


Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post
Mikael Andersson (5281)	070 6861945	mikael.andersson@skraet.com
Företag	Postadress	Postnummer Postort
Skrået Inomhusmiljö AB	Ivarshyttvägen 4	776 33 Hedemora
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur
K	2027-05-10	
Certifikatnummer	Certifikatorganisation	
06605	Kiwa	



# Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

## Fastighet/Byggnad/System

Systemnr <b>1</b>	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2023-10-23
Fastighetsbeteckning Trumslagaren 8	Byggnadsnamn Flerfamiljshus	Byggnadsnr 1	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Värtavägen 4, 115 24 Stockholm			

## Systemtillhörighet

Fläkt Självdrag	Fläkttyp S	Mätmetod	Märkeffekt (kW)	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka	
Uppmätt flöde (l/s) Funktionsbaserat	Proj. flöde (l/s) Funktionsbaserat	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår 1916	Fabrikat	Typ			VVX	
Placering Skorstenar			Betjäna Lägenheter			

## Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
4.5 Brukarsynpunkter	Fastighetsägare i lgh 1402 (Forsberg) upplever kallras i frånluftsventilationen vid ökad vind ute.	0



# INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Trumslagaren 8		<b>Adress</b> Värtavägen 4, 115 24 Stockholm			
<b>Byggnadsnamn</b> Flerfamiljshus		<b>Byggnadsnr</b> 1	<b>Referensnr</b> OVK-2023-10-23		
<b>Funktionskontrollant</b> Mikael Andersson (5281)		<b>Företag</b> Skrået Inomhusmiljö AB			
<b>Behörighet</b> K		<b>Övrigt</b>			
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2023-10-23	2029-10-23	Bostäder	Allmän Information

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Stockholms stad**

Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4  
Box 8314, 10420, STOCKHOLM

Signatur